Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к Паспорту доступности ОСИ № ОП-154-11
от 25.05.2020г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

КГА ПОУ «ДИТК» - Учебный корпус - 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 18

№	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Есть тактильные средства на покрытии пешеходного пути	По зрению		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3, 4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	По зрению	Нанесение тактильных средств	
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Есть пандус, перила	С нарушением ОДА		
1.4	Пандус (наружный)	есть		4	Есть пандус	С нарушением ОДА		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2	Есть зона для парковки	Для всех		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Поверхность пути. Зоны для парковки автомобиля инвалида			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности(к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	Доступно условно	-	1, 2	текущий ремонт

Комментарий к заключению: участок, прилегающий к объекту находится в ведении учреждения, для выполнения работ по адаптации и обустройству территории кроме текущего ремонта (нанесение тактильных средств).



Фото 1

Фото 2

Фото 3



Фото 4