

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГА ПОУ «ДИТК»

В.Г. Матвеева

«01» июня 2023 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 6**

г. Дальнегорск

01 июня 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус КГА ПОУ «ДИТК».**
- 1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 2837 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - да, 15220 кв.м
- 1.4. Год постройки здания-1972 г., год последнего капитального ремонта- нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий ремонт июнь – август 2023 и 2024г.г.; капитальный ремонт – по мере поступления финансирования, прогноз - 2024 г.*
- 1.6. Название организации (учреждения): краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (КГА ПОУ «ДИТК»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, д. 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
 - удовлетворение потребностей личности в получении профессионального образования, конкретной профессии/специальности соответствующего уровня классификации;
 - интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие личности.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очно, дистанционно (интернет, цифровая образовательная среда «Moodle», телефон, письма).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды годные к профессиональному обучению.
- 2.6. Плановая мощность: 800 чел./сут.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР/ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.2.(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от автовокзала до остановки Светлый ключ на маршрутных автобусах под № 1,4, 5, 6; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м.;

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: тротуар;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
7.	Инвалиды годные к профессиональному обучению	А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВДН»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника;

указать один из вариантов.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,3
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	-	4,5
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	6,7,8
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	9, 10
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	11,12
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	13,14
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	15

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на прилегающей территории колледжа имеется парковочное место для транспорта инвалида; имеется пандус; кнопка вызова персонала; предупредительные знаки для слабовидящих людей на пластиковых/стеклянных дверях; установлена входная дверь, обеспечивающая задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек., с шириной дверного проема более 0,9 м.; у центрального входа расположена вывеска учебного заведения с использованием шрифта Брайля; просторные туалетные комнаты с выключателями на высоте более 1,5 м от уровня пола; которые оснащены поручнями, вешалками для одежды, сумок и костылей; широкие коридоры и распашные двери в аудитории (пока не во всех), мастерские и столовую. Полная доступность организована не для всех категорий инвалидов и МГН, но доступен для обучения инвалидов годных к профессиональному обучению.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2023-2024 г.г. в рамках исполнения программы «Доступная среда 2020-2025 г.г.», государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность объекта для получения услуг для инвалидов по всем нозологиям.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), - прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:

апрель 2020г

(http://soctrud.primorsky.ru/content/реестры_объектов_социальной_инфраструктуры)»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) - 4 л.
2. Вход (входы) в здание на - 3 л.
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - 5 л.
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - 4 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения - 2 л.
6. Система информации на объекте (на всех зонах) - 2 л.
7. Поэтажный план, паспорт БТИ

Руководитель рабочей группы,

Заместитель директора по безопасности

Заместитель директора по ВиСР

Начальник

административно-хозяйственного подразделения

В том числе:

Председатель общества

инвалидов г. Дальнегорска

Пинской Р.А

Ильина О.Б.

Пирогова Е.А.

Макарова Н.А.